EPSON
EXCEED YOUR VISION

PS-500 シリーズ

クイックスタートガイド

©2014 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
2014 年 8 月発行 Printed in Japan
412629200

はじめに

PS-500 シリーズをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくため、必ず本書をお読みください。本書では、セットアップから初期設定までを説明しています。さらに詳細な説明は、ユーザーズガイドに掲載しています。下記からダウンロードしてお読みください。
http://www.epson.jp/support/
本書の内容の一部または全部を無断掲載することを禁止します。

製品のご利用にあたり

製品紹介

本製品は、「脈拍」を計測して身体の状態を知ることで、より健康的な生活をサポートします。
- 運動時脈拍が脂肪燃焼ゾーン内かをリアルタイムにお知らせ
- カロリー収支による体重管理
- 睡眠状態の把握
- こころバランス状態の可視化
- 本体の LED ランプとバイブレーションでリアタイムにお知らせ
- **PULSENSE View** で、記録を閲覧

使用環境

- 本製品で測定したデータは、専用アプリケーションに転送して確認するためスマートフォンまたはパソコンが必要です。
  ※対応機器 /OS については、下記のホームページでご確認ください。
  http://www.epson.jp/support/
- 本製品の充電には USB インターフェイスを使用しますので、パソコンまたは AC アダプター（オプション：SFAC01）が必要です。

	スマートフォン	パソコン	AC アダプター
機器の設定 / 測定情報確認	○ （無線接続）	○ （クレードル使用）	—
充電	—	○	○ （別売）

- 手首を激しく動かす運動（バレーボールなど）は正しく計測できない場合があります。
- 個人の脈拍を学習するため、他の方が使用すると睡眠等正しく表示されません。
- 本体は 3 気圧防水（日常生活防水）を保有しており、水がかかる程度（汗や洗顔時の水滴、雨など）の環境で使用できます。水道水を蛇口から直接かけたり、水泳など水圧の変化が激しい環境では使用できません。

同梱品の確認

万一、不足や不良がある場合は、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。



AC アダプターはオプションです。使用される場合は、別途ご購入ください。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書（本紙および電子マニュアル「ユーザーズガイド」）をお読みください。本製品の取扱説明書の内容に従わずに取り扱うと、故障や事故の原因になります。また、本製品は無線機能を搭載しています。無線機能に関する注意についても同様に、電子マニュアル「ユーザーズガイド」をご確認ください。
- 本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。
- 本製品を国外に持ち出して使用する際には、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 本製品は医療機器ではありません。運動の目安としてお使いください。

VCCIクラスB情報技術装置
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

記号の意味

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上、本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

❗	この記号は、必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。
🚫	この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

使用上のご注意　製品本体ならびに付属品について

⚠警告

- 運動は体調に合わせて行ってください。急な運動や無理な運動は危険です。運動の途中で気分が悪くなるなど体調の変化を感じた場合は運動を中止し、医師などの診断を受けてください。
- 本製品は、精度の高いセンサーで脈拍測定できますが、医療機器ではありません。本製品使用上の体調等にご不明点があるときは、医師ご相談ください。
- 装着部にかゆみなどの異常を感じたら、穴位置をゆるめに変更してください。それでもかゆみなどが改善されない場合は、速やかに使用を中止し医師などに相談してください。
- 歩行中・運動中などに製品を注視しないでください。転倒や交通事故等を起こすおそれがあります。ご使用の際は周囲の安全にご注意ください。
- 本製品は精密な機械、電子部品で作られています。次のような場所での使用や保管はしないでください。感電・火災・動作不良・故障の原因となります。
  ・温度、湿度変化の激しい場所　・揮発性物質のある場所
  ・油煙やホコリの多い場所　・火気のある場所
  ・強い磁気の近く（スピーカーの近くなど）
- お客様による分解・修理はしないでください。感電・事故の原因となります。
- 小さなお子様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。

⚠注意

- ・ご使用中に汗をかいたら、手首と本体の汗を拭いてください。そのままご使用になるとかゆみなどを起こす場合があります。
  ・本体を装着して、アレルギーやかぶれを起こした場合は、すぐに使用を中止し、皮膚科など専門医にご相談ください。
  ・むくみなどにより就寝時に装着がきつくなることがあります。就寝前は穴位置を 1 つ緩めに装着することをお勧めします。
- 直接蛇口から強い水流をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、防水不良になるおそれがあります。
- 入浴やサウナの際はご使用を避けてください。蒸気や石鹸、温泉の成分などが防水性能の劣化やサビの原因となります。

使用上のご注意　クレードルについて

⚠警告

- クレードル、AC アダプター、USB ケーブルを使用の際は、次の事項にご注意ください。次の事項を守らないと感電、火災、故障の原因となります。
  ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
  ・破損した AC アダプターおよび USB ケーブルを使用しないでください。
  ・煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
  ・異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。
  ・USB ケーブルは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。
  ・指定された AC アダプター以外では、充電しないでください。

ご使用にあたって

本体が水で濡れた状態のまま、クレードルにセットしないでください。接続端子部の腐食、故障のおそれがあります。水や汗で本体が汚れている場合は、接続端子部を湿らせた布等で拭き、タオルなどで水滴を取ってから自然乾燥させ、クレードルにセットしてください。

1. 各部の名称と役割



A ボタン
脈拍計測スタート / ストップ、決定に使います。
B ボタン
選択に使います。
長押しをすると、キャンセル機能として働きます。
端子部
クレードルにセットし充電やパソコンとのデータ通信を行います。
LED ランプ（青、オレンジ）
計測中に脈拍のレベルを示します。また、PULSENSE View で目標を設定すると、達成率を LED ランプで確認できます。計測中に［B］ボタンを押して画面を切り替える際、点灯する LED ランプの数で達成率がわかります。
LED ランプ 1 個につき、20% の達成率です。すべての LED ランプが点灯すると、その日の達成率 100% を意味します。
この達成率は、ゾーン滞在時間・消費カロリー・歩数・距離、各々に対して表示されます。
LED ランプの表示については、「11.LED ランプ」を参照してください。
「タップ」操作（指で本体上部をたたく）
シングルタップ（1 回たたく）：液晶画面のバックライト点灯
　　LED ランプの点灯（LED ランプ設定がタップの場合）
ダブルタップ（2 回たたく）　：メニュー画面を表示

電池アイコン：使用可能時間を確認できます。

電池アイコン				
使用時間 *	36 ～ 20 時間	20 ～ 12 時間	12 ～ 3 時間	3 ～ 0 時間

※使用する条件により使用時間が異なります。

❗ 連続使用時間は約 36 時間です。電池残量が残り 1/3 になったら、充電することをお勧めします。

2. 初めて使用するとき（充電の方法）

初めて使用するときは、下記の手順で必ず充電してください。充電すると本体の電源がオンになります。充電完了になったことを確認してください。

1. 本体をクレードルにセットします。
❶ クレードルの上下を持って開きます。
❷ 本体の端子部が上になるようにセットします。



2. USB コネクターを接続します。
■ パソコンを使う場合
クレードルの USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。
USB ハブ等は介さずクレードルとパソコンを直接接続してください。
※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
■ AC アダプターを使う場合
クレードルの USB プラグを AC アダプターに接続してコンセントに差し込みます。

❗ 指定の AC アダプター（オプション：SFAC01）のご使用をお勧めします。指定外の AC アダプターをご使用になると、充電できない場合や動作しなくなる場合があります。

正しくセットできると、本体の LED ランプが点灯します。



- 充電中はオレンジ色、充電完了時は青色が点灯します。
- 充電完了までの目安は 2.5 ～ 3.5 時間ですが、状況により異なります。
- 初めて使用するときは残量がわかりませんので、満充電にすることをお勧めします。

※本体を使用しない場合でも、6 か月に 1 回は充電してください。
長期にわたり放置すると充電池の性能が劣化することがあります。

3. 初期設定　スマートフォンの場合

初めて使用するときは初期設定が必要です。スマートフォン、またはパソコンでアカウント作成やペアリングなどを設定しますのでご用意ください。

※ 本体での時刻設定はできません。アプリケーションとの通信によって自動設定されます。

❗ スマートフォンがインターネットに接続されていることと、Bluetooth がオンになっていることを確認してください。設定方法はスマートフォンの操作説明を確認してください。

1. スマートフォンのアプリケーションストアで専用アプリ（無料）「PULSENSE View」を検索し、インストールします。

2.「PULSENSE View」を起動します。
充電完了になった PS-500 をクレードルから取り外し、スマートフォンの近くにおいてください（目安は 1m 以内）。

「PULSENSE View」のアイコン

3.「PULSENSE View」のガイドに従って操作し、プロファイルの登録を進めてください。
1. 利用の御確認
2. 登録
（初めてご利用の方は、「登録」を押してください。）
3．メールの受信
（メールが送られますので、内容に沿って設定を進めてください。）
4．アカウントの作成
5．プロフィール設定
6．活動目標設定

4. ペアリング（機器の登録）
プロフィールの設定が完了すると、ペアリング（機器の登録）になります。

(1)

（1）の画面でペアリングする機器を選択します。
ここでは、［PS-500］を選択してください。

(2)

PS-500 の液晶部分を強めにダブルタップ（たたく）して、メニュー画面を表示させてください。
（2）の画面で［次へ］を押します。

(3)



PS-500 の［B］ボタンを 1 回押して、Bluetooth メニューを表示させます。

PS-500 の［A］ボタンを押してペアリング画面を表示させます。

PS-500 に機器固有の番号 3 桁が表示されます。（3）の画面で［次へ］を押します。

(4)

機器を登録します。

PS-500 に表示された 3 桁と、同じ番号の機器名を（4）の画面で確認し、［登録］を押します。
ペアリングに失敗して、PULSENSE View の画面に PS-500 が表示されないときは、前述の画面（2）と画面（3）に戻って、再度操作してください。

注意
ペアリング通信中に、本体をクレードルにセット（充電）、または取り外し（充電解除）はしないでください。
ペアリングに失敗します。

(5)

（5）の画面のようにペアリングの要求画面が表示されたら、［ペアリング］を選択します。
「機器を登録しました」と表示されれば登録完了です。
［さあ、はじめましょう！］を押してください。

※ ネットワークでサーバーに接続しますので、回線の状況によっては時間がかかることがあります。
※ サーバーが停止している場合があります。その場合は、時間をおいてから画面左上の［設定］から［ペアリング］を選択し、再度ペアリングを行ってください。

※ 途中でエラー表示された場合は［詳細］を押し、画面の案内に沿ってやり直してください。

ペアリングがうまくいかなかったとき

ペアリングがうまくいかなかったときは、
1. 本体のペアリングの解除
2.**PULSENSE View** のペアリングの解除
3. スマートフォンの登録の解除
を行った後、再度ペアリングしてください。

スマートフォンの機種および OS は、下記 URL で対象になっている製品か確認してください。
http://www.epson.jp/support/

1. 本体のペアリングを解除します。
PS-500 の液晶部分を強めにダブルタップ（たたく）して、メニュー画面を表示させてください。［B］ボタンを押して下記画面を表示させてください。下記画面で［A］ボタンを押すとペアリングを解除します。



2. PULSENSE View のペアリングを解除します。
❶ 画面左上の［設定］を押します。
❷ ペアリングを押します。
❸ 画面下部に「PS-500 ***」が表示されている場合は画面右上の を押します。「PS-500 ***」の表示がない場合は、「3. スマートフォンから登録を解除します。」から操作してください。
❹ 新たに画面左下に表示される［－］を押します。
❺ 新たに画面右下表示される［削除］を押します。
❻ 画面下部に「PS-500 ***」の表示がなければ、**PULSENSE View** からの解除完了です。

3. スマートフォンから登録を解除します。
スマートフォンの操作説明を確認して、スマートフォンの設定＞ Bluetooth から PS-500 の登録を解除してください。登録されていなければ次の「4. 再ペアリングします。」から進めてください。

4. 再ペアリングします。
スマートフォンがインターネットに接続されていることと、Bluetooth がオンになっていることを確認してください。

5. PULSENSE View をペアリングします。
❶ 画面左上の［設定］を押します
❷ ペアリングを押します。
❸ 画面右下の［＋］を押します。
❹［PS-500 ］を押します。
ここから先は前出の「3-4. ペアリング（機器の登録）」と同じですので、そちらの手順を参照してください。

裏面に続く ➡

4126292-00　Black
Flont

4. 初期設定　パソコンの場合

1. 以下のホームページから「PS Uploader」をダウンロードします。
   URL：http://www.epson.jp/download/
2. ダウンロードしたファイルを実行して、インストールします。
3. インストール完了後「PS Uploader」が自動で起動し、タスクトレイに格納されます。
4. 本体をクレードルにセットし、クレードルの USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。



「PS Uploader」のアイコン

5. アカウント作成画面が起動します。画面に表示される指示に従って操作を進めてください。
6. 「機器の登録が完了しました」のメッセージが表示されれば初期設定完了です。
   実際のご使用については電子マニュアル「ユーザーズガイド」で確認してください。

5. 装着方法と、脈拍計測の開始と停止

装着の際は、尺骨にかからない位置で腕の甲側に装着します。腕に隙間なく密着するようにしてください。脈拍計測を開始するときは［A］ボタンを押します。脈拍の検出が始まり、プログレスバーに進行度合いが表示されます。脈拍を検出できると、計測基本画面が表示されます。運動時など、脈拍が取れにくいときは、きつめにリストバンドを合わせてください。



※本体裏側のセンサー部が点灯（緑色）していれば、計測動作をしています。

腕に装着しないでしばらく放置すると動作を中止します。脈拍計測を開始するときは［A］ボタンを押してください。
本体の正常な装着位置がわからないときは、フィッティングモードをご使用ください。フィッティングモードについては下記のホームページからユーザーズガイドを入手して、ご確認ください。
http://www.epson.jp/support/

計測を停止するには、［A］ボタンを押します。
右記の確認画面になります。
再度［A］ボタンを押すと計測を停止します

ペアリングする前のデータは保存されません。計測を始める前にペアリングを完了させてください。

※脈拍を検出できないとき
一定時間内に脈拍を検出できないときは ! マークが表示されます（1 分後と 2 分後）が、自動で再計測を開始します。3 分間脈拍を検出できないときは、エラー表示して脈拍検出を終了します。

液晶表示	状態	対処方法
圧エラー	装着が正しくできていない可能性があります	装着がきつすぎたり、緩すぎたりしなしかを確認し、正しく装着し直してください。
圧エラー または 温度エラー	装着が正しくできていないか、皮膚温度が低くて検出できない可能性があります	装着の確認、および指先や手首を温めてください。

＜参考＞
エラー表示されたら装着状態を確認してください。脈拍検出ができないとき、**PULSENSE View** のリアルタイム HR の脈拍表示は［— — —］になります。

6. 時刻の合わせ方

PS-500 の購入時は、工場出荷時の設定になっています。
正しい時刻に合わせる方法は、以下の 3 通りあります。①②は、スマートフォンの時刻と同期します。③は、パソコンの時刻と同期します。
①. スマートフォンとの接続
②. **PULSENSE View** との初期設定
③. PS Uploader を使用し、PS-500 をパソコンと接続する

7. 計測データの更新

【スマートフォンをお使いの場合】

PS-500 に記録したデータをアプリケーションへ更新します。

1. **自動更新**
   スマートフォンのアプリケーション **PULSENSE View** を起動すると、自動で PS-500 に記録されているデータと同期し、更新されます

   ・各種メータは、その時の機器のデータがリアルタイムで反映されます。
   ・詳細グラフは、1 時間ごとにデータを更新します。
   PS-500 とスマートフォンを 1 mの範囲内で一緒に使用していると、約 1 時間ごとにデータを更新します。

2. **手動更新**
   PULSENSE View のメニュー表示にある ↻ を押すと、手動でデータ更新します。
   ※ 本体に記憶できるデータ容量は 480 時間です。480 時間を超えるデータを本体に記憶すると、最も古いデータから消えていきます。こまめに同期をしてください。

同期ができない、遅い場合
PULSENSE View は、サーバーと通信してデータを管理しますので、インターネットに接続していないと同期できません。同期するときは、インターネットとの接続状況を確認してください。
インターネット接続の時間は通信の状況やデータの量によって変化します。長時間のデータを **PULSENSE View** にアップするには時間がかかりますので、できるだけスマートフォンを一緒にお使いいただき、データアップの間隔（**PULSENSE View** を起動する間隔）を空け過ぎないことをお勧めします。
※ インターネットに接続できない場合は、一度スマートフォンの電源をオフにすると接続できる場合があります。

PULSENSE Viewの使い方、操作は、ヘルプを参照してください。

【PC をお使いの場合】
PC をお使いの場合は、PS-500 をクレードルにセットし、お使いの PC の USB ポートに接続すると、自動的に計測データが転送され、更新されます。

8. ゾーンの確認

脈拍の測定状態を本体で確認するときは、本体上部をタップ（指で 1 回たたく）します。脈拍数に応じた LED ランプの点滅により現在の運動の強さをお知らせします。このとき、液晶画面のバックライトも点灯します。

※ゾーン移動があったときは、LED ランプとバイブレーションでお知らせします。詳しい内容はポータルサイトからご確認ください。

9.LED ランプとバイブレーションの設定

LED ランプとバイブレーションの設定は、PS-500 または **PULSENSE View** のどちらからも設定できます。ここでは PS-500 での設定方法を説明します。

PS-500 をダブルタップするとメニュー画面が表示されます。
メニューでは［B］ボタンを押すたびに各画面に切り替わります。
システム画面で［A］ボタンを押すと、システム設定画面に切り替わります。



脈拍計測中の LED ランプの表示パターンを選択します。



TAP	脈拍計測中に本体上部をタップすることにより、脈拍の測定状態を LED ランプの点滅（約 10 秒間）で確認できます。
FLASH	脈拍計測中に、ゾーン 40%を超えると、その脈拍レベルを LED ランプが自動で点滅してお知らせします。消灯中もタップにより確認ができます。
ON	脈拍計測中に、ゾーン 40%を超えると、その脈拍レベルを LED ランプが自動で点灯してお知らせします。消灯中もタップにより確認ができます。
OFF	LED ランプは点灯しません。

バイブレーションを選択できます。



各設定の動作は、ユーザーズガイドをご参照ください。

10.Bluetooth と バイブレ ーションアイコン

それぞれのアイコンは本体画面の右上に表示されます。

本製品は、無線で通信できます。無線状況はアイコンで確認できます。

スマートフォンと未接続	点滅
スマートフォンと接続済み	点灯

「**PULSENSE View**」からの設定により、脈拍計測中の脈拍レベル（ゾーン）に応じたバイブレーションを動作させることができます。（詳細は、ユーザーズガイドを参照ください）。

バイブレーション設定	設定可能ゾーン	備考
OFF	―	―
ON	脂肪燃焼	振動条件は、PS-500 が運動と判断したとき
	有酸素	
	無酸素	

11.LED ランプ

LED ランプ表示内容は、2 つのパターンがあります。

＜脈拍ゾーン表示＞
脈拍によるゾーンは下記のものがあります。これらのゾーンは、初期設定で設定した年齢から算出（※ 1）しています。また、睡眠時に本製品をご使用いただくと、個人に合った設定値に更新されます。
脈拍のゾーンに応じ、LED ランプとバイブレーションでお知らせします。設定方法、LED ランプ点滅パターン、ゾーンなどについては、ユーザーズガイドまたは **PULSENSE View** のヘルプをご参照ください。

LED ランプパターン	脈拍レベル	タップ	ゾーン
青色　オレンジ色	40%未満	遅い点滅	ウォーミングアップ
	40%～ 49%	速い点滅	脂肪燃焼ゾーン
	50%～ 59%	↑	
	60%～ 69%	↑	
	70%～ 79%	↑	有酸素運動ゾーン
	80%～ 89%	↑	無酸素運動ゾーン
	90%～	より速い点滅	最大強度

※ 1. カルボーネン法を使用しています。

＜その日の目標達成率＞
プロフィール設定時に登録頂いた目標体重に向けた、1 日当たりの目標達成率を LED ランプで確認できます。この確認は、歩数やカロリーなど画面変更した直後に表示されます。
※目標設定してない場合は、この機能は有効にはなりません

LED ランプパターン	達成率
青色　オレンジ色	20%
	40%
	60%
	80%
	100%

12. 飛行機に搭乗するとき（電源オフ）

飛行機に搭乗するときは Bluetooth 通信停止する必要があります。下記の手順で電源オフにしてください。

PS-500 をダブルタップしてメニュー画面を表示してから、［システム］を選択します。



電源オフ後は、下記のどちらかの操作で電源オンになります。
・［A］ボタンまたは［B］ボタンを押す。
・本体をクレードルにセットして充電する。

飛行機モードでの機能
本モードでは、時刻情報のみ機能しております。
脈拍、睡眠、こころバランス、歩数、距離、カロリー情報については、機能しません。

13. 使用後のお手入れ

本体の汚れは、定期的に掃除してください。
汚れたままにしておくとバンドの劣化を早めるおそれがあります。
掃除は、水で濡らし固く絞ったやわらかい布で汚れをふき取った後、乾いた布で水滴を拭き取るか、毛先の柔らかいブラシで汚れを取り除いてください。

・汚れたままでのご使用はかゆみなどを起こす場合があります。
・水や汗、汚れが付着したままクレードルにセットすると、接続端子部の腐食 / 故障の原因となります。

参考
本製品に使用されているシリコーン製のバンドは、長年の使用で色があせたり、弾力性が劣化する性質があります。

14. こんなこともできます

・LED ランプの点灯有無を設定できます。
・バイブレーションの ON/OFF ができます。
・ゾーン移行時のお知らせを変更できます。
・スマートフォンと連携して、メール・電話の着信やスケジュールをお知らせします。
・睡眠状態を反映した起床アラームを設定できます。
・パソコンからもブラウザを通して確認できます。
・脈拍計測に適したバンドの締め具合がわかります。

上記の各機能の詳細は、ユーザーズガイドまたは **PULSENSE View** のヘルプからご確認ください。
http://www.epson.jp/support/

15. 本製品に関するお問い合わせ先

●インフォメーションセンター　製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
【電話番号】 **050-3155-8280**

＊ 記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。
＊ 受付時間等、最新の情報はエプソンのホームページをご確認ください。http://www.epson.jp/support/
◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8590 へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。
松本修理センター
【所 在 地】 〒390-0863 松本市白板 2-4-14 エプソンサービス（株）
【電話番号】 **050-3155-7110**

＊ 記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。
＊ 受付時間等、最新の情報はエプソンのホームページをご確認ください。http://www.epson.jp/support/
◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
松本修理センター：0263-86-7660

●ショールーム ＊詳細はホームページでもご確認いただけます。http://www.epson.jp/showroom/
エプソンスクエア新宿　〒160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1F

●オプション品・消耗品ご購入
お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト（ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-956-285）でお買い求めください。（2014年 8 月 現在）

16. アフターサービスについて

・製品の修理・点検については販売店または弊社修理センターにご相談ください。
・長期間の使用により、満充電後の使用可能時間が低下した場合は電池寿命が考えられますので、販売店または弊社修理センターまで電池交換を依頼してください。有償にて承ります。
・製品本体のバンド、電池は保証書適用の対象外となります。
・本製品の補修用性能部品の保有期間は製造終了後 6 年を基準としています。
・万一故障の際に、製品本体に記録されているデータについての保証は致しかねます。
・保証書には製品のシリアルナンバーを表示したシールが貼ってあります。シールの貼ってないものは無効となります。

●エプソンのホームページ　http://www.epson.jp
各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
http://www.epson.jp/faq/

●MyEPSON
エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。
お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、エプソン製品をもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。
製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！	**http://myepson.jp/**

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

4126292-00　Black
Back